INTERNATIONAL STANDARD

ISO 3951-4

First edition
2011-08-15

Sampling procedures for inspection by variables —

Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures —

Partie 4: Procédures pour l'évaluation des niveaux déclarés de qualité

Reference number
ISO 3951-4:2011(E)

© ISO 2011

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn