NORME INTERNATIONALE ISO 11898-3:2006
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2006-12-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Véhicules routiers — Gestionnaire de réseau de communication (CAN)

Partie 3:
Interface à basse vitesse, tolérant les pannes, dépendante du support

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Road vehicles — Controller area network (CAN) —

Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 11898-3:2006 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*, sous-comité SC 3, *Équipement électrique et électronique.*

ICS 43.040.15 **Réf. nº ISO 11898-3:2006/Cor.1:2006(F)**

© ISO 2006 – Tous droits réservés

Publié en Suisse

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn