



Carreaux et dalles céramiques —

Partie 12: Détermination de la résistance au gel

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Ceramic tiles —

Part 12: Determination of frost resistance

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 10545-12:1995 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 189, *Carreaux en céramique*.

Page 1

Paragraphe 4.2

À la cinquième ligne, remplacer «inférieur à 0,01 %» par «inférieur à 0,1 %».

Page 2

Paragraphe 5.1

Remplacer «(60 ± 2,6) kPa» par (40 ± 2,6) kPa».

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn