



NORME INTERNATIONALE ISO 10262:1998
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2009-07-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Engins de terrassement — Pelles hydrauliques — Essais de laboratoire et critères de performance des structures de protection de l'opérateur

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance requirements for operator protective guards

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 10262:1998 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 127, *Engins de terrassement*, sous-comité SC 2, *Sécurité, ergonomie et exigences de sécurité*.

Page 6, 5.2.2

Supprimer l'avant-dernière phrase du troisième tiret de la liste et ajouter la phrase suivante à la fin du troisième tiret de la liste:

«Le DLV doit être positionné sur le SIP⁵⁾ conformément à l'ISO 5353 et à l'ISO 3164 et doit être arrimé solidement à la partie de l'engin sur laquelle le siège de l'opérateur est lui-même fixé;»

Page 10, 8.2

Dans la dernière phrase, remplacer le terme «protecteur supérieur» par «protecteur frontal».

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn