



NORME INTERNATIONALE ISO 14695:2003 RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2009-03-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Ventilateurs industriels — Méthode de mesure des vibrations des ventilateurs

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Industrial fans — Method of measurement of fan vibration

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 14695:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 117, *Ventilateurs*.

Page 1, Article 2

Remplacer les références à l'ISO 1940-1, à l'ISO 5801 et à l'ISO 14694, respectivement par les références suivantes:

ISO 1940-1, *Vibrations mécaniques — Exigences en matière de qualité dans l'équilibrage pour les rotors en état (rigide) constant — Partie 1: Spécifications et vérification des tolérances d'équilibrage*

ISO 5801:2007, *Ventilateurs industriels — Essais aérauliques sur circuits normalisés*

ISO 14694:2003, *Ventilateurs industriels — Spécifications pour l'équilibrage et les niveaux de vibration*

Page 6, Figure 1

Remplacer la troisième phrase dans la NOTE par la suivante:

«Cette figure est généralement conforme à la Figure 44 a) de l'ISO 5801:2007 avec l'ajout d'une connexion souple et de supports élastiques entre le ventilateur et le conduit.»

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn