



NORME INTERNATIONALE ISO 5599-1:2001 RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 2007-02-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Transmissions pneumatiques — Distributeurs à cinq orifices principaux —

Partie 1: Plans de pose sans connecteur électrique

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Pneumatic fluid power — Five-port directional control valves —

Part 1: Mounting interface surfaces without electrical connector

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 5599-1:2001 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 131, *Transmissions hydrauliques et pneumatiques*, sous-comité SC 5, *Appareils de régulation et de distribution et leurs composants*.

Page 1:

Effacer les notes de bas de page «2)» et «3)» relatives à l'ISO 1101 et à l'ISO 1302 respectivement.

Page 3, Tableau 1, dernière colonne, première ligne après l'en-tête

Remplacer la dimension «79» par la dimension «70».

Page 7, Tableau 3, première colonne après l'en-tête, dernière ligne avant les notes de bas de tableau

Remplacer la dimension «79» par la dimension «70».

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn