



Small craft with inboard engine — Propeller shaft ends and bosses with 1:16 taper

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Navires de plaisance à moteur intérieur — Extrémités d'arbres porte-hélices et moyeux d'hélices avec une conicité de 1:16

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical corrigendum 1 to International Standard ISO 8845:1994 was prepared by Technical Committee ISO/TC 188, *Small craft*.

Page 3, table 1

For propeller shafts of nominal diameter 120 to 160, increase the length of the threaded end length, l_3 , by 10 mm, that is:

D_{nom}	l_3 mm
120	105
130	115
140	115
150	125
160	135

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn