



NORME INTERNATIONALE ISO 13476:1997
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Publié 1999-04-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Véhicules routiers — Bobines d'allumage — Caractéristiques électriques et méthodes d'essai

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Road vehicles — Ignition coils — Electrical characteristics and test methods

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 13476:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 22, *Véhicules routiers*, sous-comité SC 1, *Équipement d'allumage*.

Page 8, paragraphe 5.3

Dans la formule pour calculer le temps de référence du courant du primaire ($t_{réf}$), remplacer R_x par R_p .

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn